

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Diagnoza
1	2	3	4
1.	Zestaw komputerowy – bez monitora i ups’a	OTP/491/0036	Jednostka centralna z 2011 roku, wsparcie producenta zakończone w 2014 roku. Wyeksploatowana, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Ulegająca samoczynnemu wyłączeniu. Najprawdopodobniej uszkodzona płyta główna oraz zasilacz.
2.	Zestaw komputerowy – bez monitora i ups’a	OTP/491/0037	Jednostka centralna z 2011 roku, wsparcie producenta zakończone w 2014 roku. Wyeksploatowana, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Ulegająca samoczynnemu wyłączeniu. Najprawdopodobniej uszkodzona płyta główna oraz zasilacz.
3.	Komputer Dell Vostro	OTP/II/005/0030	Jednostka centralna z 2013 roku, wsparcie producenta zakończone w 2017 roku. Wyeksploatowana, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Ulegająca częstym awariom w postaci nagłych restartów oraz zawieszaniu się. Najprawdopodobniej uszkodzone podzespoły na płycie głównej.
4.	Serwer HP DL185R05	OTP/491/5002	Serwer z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej wydajności. Nie spełniający minimalnych wymagań technicznych dotyczących współpracy z najnowszymi serwerowymi systemami operacyjnymi. Starego typu procesor, niska liczba pamięci RAM (4GB), brak dedykowanych dysków twardych z odpowiednią pojemnością (obecny 250GB). Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura, a koszt ewentualnej modernizacji przewyższa rzeczywistą wartość urządzenia.
5.	Switch CISCO SRW2048-K9-EU	OTP/II/005/0013	Urządzenie sieciowe uszkodzone. W urządzeniu został spalony zasilacz oraz inne podzespoły elektroniczne, wyniku czego nie nadaje się on do dalszej eksploatacji. Zniszczenia są na tyle duże, że naprawa jest nieopłacalna.
6.	Monitor liyama ProLite	OTP/II/005/0015	Monitor z 2011 roku, uszkodzony, nie dający się włączyć natychmiastowo. Wyświetla obraz dopiero po około godzinie od uruchomienia, ekran posiada przebarwienia oraz smugi. Koszt ewentualnej naprawy jest zbliżony do ceny nowego urządzenia.

7.	Drukarka HP Officejet 7612	OTP/II/005/0037	Urządzenie wielofunkcyjne uszkodzone, naprawa niemożliwa, z uwagi na brak dostępności części zamiennych. Z uzyskanych informacji z serwisu wynika, że producent nie przewidział wymiany tego elementu i przy naprawach gwarancyjnych wymieniano cały sprzęt.
8.	Radio Śnieżka	OTP/V/001/0009	Radio z 2002 roku, przestarzałe, uszkodzone, nie działa gałka wielofunkcyjna, służąca do zwiększania poziomu głośności. Nie działają wszystkie klawisze. Urządzenie zawiesza się, ma problemy z ustawieniem stacji radiowych. Naprawa jest nieopłacalna.