

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR-OTR

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Diagnoza
1	2	3	4
1.	Zestaw komputerowy	OTR-491-0019	Monitor Acer 19” – przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). UPS Ever Duo Pro 500 – uszkodzona elektronika, zużyta bateria. Sprzęt zakupiony w 2005 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Naprawa jest nieopłacalna.
2.	Zestaw komputerowy	OTR-491-0020	Monitor Acer 19” – przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). UPS Ever Duo Pro 500 – uszkodzona elektronika, zużyta bateria. Sprzęt zakupiony w 2005 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Naprawa jest nieopłacalna.
3.	Zestaw komputerowy	OTR-491-0021	Monitor Acer 19” – przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). UPS Ever Duo Pro 500 – uszkodzona elektronika, zużyta bateria. Sprzęt zakupiony w 2005 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Naprawa jest nieopłacalna.
4.	Zestaw komputerowy	OTR-491-0022	Monitor Acer 19” – przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). UPS Ever Duo Pro 500 – uszkodzona elektronika, zużyta bateria. Sprzęt zakupiony w 2005 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Naprawa jest nieopłacalna.
5.	Zestaw komputerowy Actina	OTR-491-0025	Monitor Philips 190B 19” – przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). UPS Eaton Powerware 5110 – uszkodzona elektronika, zużyta bateria. Sprzęt zakupiony w 2007 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Naprawa jest nieopłacalna.
6.	Zestaw komputerowy Actina	OTR-491-0026	Monitor Philips 190B 19” – przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). UPS Eaton Powerware 5110 – uszkodzona elektronika, zużyta bateria. Sprzęt zakupiony w 2007 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Naprawa jest nieopłacalna.
7.	Zestaw komputerowy Actina	OTR-491-0027	Monitor Philips 190B 19” – przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). Sprzęt zakupiony w 2007 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Naprawa jest nieopłacalna.

8.	Zestaw komputerowy HP	OTR-491-0033	<p>Jednostka centralna HP - uszkodzona płyta główna, pamięć RAM, napęd DVD, zasilacz, bez dysku HDD. Monitor Samsung SyncMaster 943N 19" - przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). Sprzęt zakupiony w 2008 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Niespełniający wymagań co do aktualnego oprogramowania. Naprawa i modernizacja jest nieopłacalna.</p>
9.	Zestaw komputerowy HP	OTR-491-0034	<p>Jednostka centralna HP - uszkodzona płyta główna, pamięć RAM, napęd DVD, zasilacz, bez dysku HDD. Monitor Samsung SyncMaster 943N 19" - przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). Sprzęt zakupiony w 2008 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Niespełniający wymagań co do aktualnego oprogramowania. Naprawa i modernizacja jest nieopłacalna.</p>
10.	Zestaw komputerowy HP	OTR-491-0035	<p>Jednostka centralna HP - uszkodzona płyta główna, pamięć RAM, napęd DVD, zasilacz, bez dysku HDD. Monitor Samsung SyncMaster 943N 19" - przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). Sprzęt zakupiony w 2008 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Niespełniający wymagań co do aktualnego oprogramowania. Naprawa i modernizacja jest nieopłacalna.</p>
11.	Zestaw komputerowy HP	OTR-491-0036	<p>Jednostka centralna HP - uszkodzona płyta główna, pamięć RAM, napęd DVD, zasilacz, bez dysku HDD. Monitor Samsung SyncMaster 943N 19" - przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). Sprzęt zakupiony w 2008 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Niespełniający wymagań co do aktualnego oprogramowania. Naprawa i modernizacja jest nieopłacalna.</p>
12.	Zestaw komputerowy HP	OTR-491-0037	<p>Jednostka centralna HP - uszkodzona płyta główna, pamięć RAM, napęd DVD, zasilacz, bez dysku HDD. Monitor Samsung SyncMaster 943N 19" - przebarwienia ekranu, bad piksele, rysy na ekranie, uszkodzona elektronika (problem z komunikacją z komputerem). Sprzęt zakupiony w 2008 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Niespełniający wymagań co do aktualnego oprogramowania. Naprawa i modernizacja jest nieopłacalna.</p>
13.	Notebook	OTR-491-0038	<p>Uszkodzona płyta główna, pamięć RAM, napęd DVD (nie czyta płyt), zasilacz, przebarwienia ekranu, bad piksele, nie działający touchpad, wytarte klawisze, pęknięta i porysowana obudowa, porysowany ekran. Sprzęt zakupiony w 2008 r. Uszkodzony i przestarzały</p>

			sprzęt komputerowy. Niespełniający wymagań co do aktualnego oprogramowania. Naprawa i modernizacja jest nieopłacalna.
14.	Notebook	OTR-491-0043	Uszkodzona płyta główna, pamięć RAM, napęd DVD (nie czyta płyt), zasilacz, przebarwienia ekranu, bad piksele, nie działający touchpad, wytarte klawisze, pęknięta i porysowana obudowa, porysowany ekran. Sprzęt zakupiony w 2011 r. Uszkodzony i przestarzały sprzęt komputerowy. Niespełniający wymagań co do aktualnego oprogramowania. Naprawa i modernizacja jest nieopłacalna.