

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Diagnoza
1	Ploter Oce CS 2344	MBW-803-8004TRM	<p>Ploter przyjęty na stan w 2010 r. Ploter uszkodzony, niesprawny. Przeprowadzona diagnostyka głowicy wskazuje na prawdopodobieństwo uszkodzenia płyty głównej. Próba wymiany głowicy na nową nie powiodła się, gdyż sprzęt rozpoznał ją jako wadliwą. Przeprowadzona diagnostyka nie ustaliła ostatecznej przyczyny usterki.</p>