

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Diagnoza
1	zestaw komputerowy Acom	OTS/491/0025	<p>Skaner Fujitsu Fi-5530C – uszkodzona płyta główna skanera, ekspertyza wykazała nieopłacalność naprawy.</p> <p>Drukarka HP LJ 1018 – wyeksploatowana.</p>
2	notebook	OTS/491/0032	Notebook wyeksploatowany, przestarzały (bateria nie trzyma , uszkodzony zasilacz, matryca wypalona), bez dysku HDD.
3	zestaw komputerowy	OTS/491/0034	Sprawny, pracuje wolno, jednostka przestarzała 15 letnia, wyeksploatowana o niskiej wydajności, bez dysku HDD. Monitor sprawny, wyeksploatowany, przestarzały.
4	zestaw komputerowy	OTS/491/0037	Sprawny, pracuje wolno, jednostka przestarzała 11 letnia, wyeksploatowana o niskiej wydajności, bez dysku HDD. Monitor sprawny, wyeksploatowany, przestarzały.
5	zestaw komputerowy	OTS/491/0038	Sprawny, pracuje wolno, jednostka przestarzała 11 letnia, wyeksploatowana o niskiej wydajności, bez dysku HDD. Monitor sprawny, wyeksploatowany, przestarzały.
6	zestaw komputerowy	OTS/491/0043	Sprawny, pracuje wolno. Jednostka przestarzała 15 letnia, wyeksploatowana o niskiej, wydajności bez dysku HDD. Monitor sprawny, wyeksploatowany, przestarzały.
7	klimatyzator Samsung	OTS/II/008/0063	Uszkodzony, kilkunastoletni, naprawa nieopłacalna.